

Ölandsfärjan AB
Svartö 220
383 91 Mönsterås


Godkännande av asbestinventering för SOLSUND/SBQN.

Vi tog emot Er ansökan om godkännande av asbestinventering den 29 april 2013.

Vi har nu granskat de inkomna handlingarna och funnit att de överrensstämmer med gällande regler under förutsättning att områden med asbest är väl inkapslat samt tydligt skyltat.

Inkomna handlingar arkiveras i fartygets dossier.

Med vänlig hälsning



Richard Blomstrand
Fartygsinspektör

**Redovisning av transportstyrelsens krav på asbestinventering av
Fartyg –TSS 2013-287**

Fartyg:

**SBQN Solsund har inventeras med avseende om asbestförekomst.
Under våran genomgång av fartyget har vi hittat Asbest ombord.Se
bif protokoll.**

**Asbesten finns enbart i avgasschakt i skorsten ca 4 m långt samt 1
m i Maskinrum**

**Inventeringen gjordes 2013-04-24 vid fartygets kajplats i Mönsterås
av nedanstående person**

Uppsala 2013-04-24



Benny Falk

Nmc-marinepartner

Balvägen 24

87291 Kramfors

info@nmc-marinepartner.com

www.nmc-marinepartner.com

Inventeringsprotokoll för fartyg

Fartygets namn Solsund		Signalbokstäver SBQN			IMO-nummer			Byggår 1969		Typ passagerar,Roll On			Klassningssällskap				
Rederi Ölandsfärjan AB				Kontaktperson Håkan Ottoson				Telefonnr 070-6214260		E-postadress ot.hakan@telia.com							
Inventeringsföretag Nmc-marine partner				Kontaktperson Benny Falk				Telefonnr 070-3799416		Organisationsnr			invent 2013-04-24				
Utrymme	SB/BB/ MS	Spant nr		Däck nr	Typ (A*)	Funk (B*)	Yta (m2)	Antal (st)	Längd (m)	Dim	Asbest		Åtgärd (C*)	Anmärkning	Prov nr	Bild nr	Sanerat (datum)
		Från	Till								Ja	Nej					
1Skorsten	ms				3						Ja		5	1 m i maskinrum			
2Skorsten	ms				3						Ja		5	4 m i avgasschakt			
3Maskin	ms				1,2,,8							nej					
4 Bildäck	ms				11,12,13							nej					
5Ventilation					4							nej		i hela inredningen			
6 Passagerarutrymmen					11,12,13							Nej					
7 Brygga					11,12,13							nej					
8 inredning					11,12,13							nej					
9																	
10																	
11																	
12																	

anmärkning:Hela inredningen i Fartyget är nytt Maskinerna bytta Asbesten i avgasschaktet här asbestfilt lindad på röret utanpå asbestväv som är målad.I bra skick behöver ej Se

Inventeringsföretag Nmc-marine partner

* **A** 1. Maskininst. 2. Rör 3. Avgaskanal 4. Vent. aggr. 6. Elinst. 7. Brandgenomf. 8. Pannor 9. Spant/stringers 10. Durk 11. Skott 12. Tak 13. Övrigt

* **B**. 1. Brandskydd 2. Värmeisolering 3. Ljudisolering 4. Fukt/kondensisolering 5. Tätning

* **C**. 1. Saneras 2. Inkapslas 3. Målas/sprutas 4. Lagas/repareras 5. Ingen åtgärd