

Marcon-gruppen i Sverige AB

Statusrapport

Box 1129
262 22 ÄNGELHOLM

J.A. ENHÖRNING (SGQI)

Art: Bogser- och bärgningsfartyg
Byggnadsår: 1961

Fartområde: B
Klass: Transportstyrelsen
Klassbet.: SE-B-A1-UMS

Hemort: Solna
Brutto: 55
IMO-nr:

Ansvarig inspektör:

Certifikat

	Utfärdat	Gilt.tom*	Av
Nationellt fartcertifikat	2025-11-14		IOS

Rederiets certifikat

	Utfärdat	Gilt.tom*	Av
--	----------	-----------	----

Kvarstående brister/krav

Det åligger fartygets befälhavare eller den som brukar fartyget att se till att kvarstående brister/krav åtgärdas utan dröjsmål och när detta skett, rapportera till fartygets ansvariga inspektör.

8 STABILITET OCH FLYTBARHET

10 Länssystem

Beskrivning: Fartygets ursprungliga länssystem har förändrats på så vis att det inte uppfyller gällande krav på länsning av samtliga utrymmen samt redundans. TSFS 2017:26 3 kap 5§ bostäder och förpik saknar länsmöjlighet.

Inspektör: Orefjärd Erik

Avsyn senast: Innan sjöfart

9 FRIBORD

30 Ljusöppningar ovan fribordsdäck

Beskrivning: Saknas lagningluckor till fönster (ska finnas till 50% av fönstren) TSFS 2009: 114 bilaga 5 regel 18.9.6.1 samt övergångsbestämmelser.

Inspektör: Orefjärd Erik

Avsyn senast: 2026-08-29

10 SKROV

8 Skrov insida okulärt

SE-objekt: Skrov insida okulärt, maskinrum

Beskrivning: Gammal länsledning av, ska tas bort. TSFS 2017:26, kap 1, §20 Redaren ska undersöka om tidigare länssystem ska aktiveras. Avsyningstiden för bristen förlängs

Inspektör: Blom Martin

Avsyn senast: 2026-11-10

13 LYFTANORDNING & DÄCKSMASKINERI

15 Däcks- och förtöjnings winchar

Beskrivning: Bogservinsch saknar nödutlösningsfunktion TSFS 2017:26 2 kap 4§

Inspektör: Orefjärd Erik

Avsyn senast: Innan nyttjande av bogserv

50 SÄKERHETSORGANISATION

12 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskrivning: Genomförda skyddsronder saknades ombord, redaren ska inkomma med dokumentation inna fartyget går i trafik. TSFS 2017:26 1 kap 26§

Inspektör: Orefjärd Erik

Avsyn senast: Innan trafik

Tillsynsförrättningar	Status	Ort/Inspektör	Fnr
Mätning, nymätning (UR)	Avslutad 2026-06-25	Långholmen, Stockholm Lindström Joakim	395905
Besiktning av skrov eller botten	Avslutad 2026-02-06	Mälarvarvet Blom Martin	391327
Nationell sjöfart, Händelsestyrd kontroll	Avslutad 2025-11-27	Orefjärd Erik	379036
Bristbesiktning	Pågående	Orefjärd Erik	378738
Säkerhetsorganisation, fartyg, besiktning	Avbruten	Lindgren Johan	354460